





Soft-Starter Serie SSW-06 son llaves de arranque estático, destinado a aceleración, a desaceleración y a protección de los motores de inducción trifásicos. El control de la tensión aplicada al motor mediante el ajuste del ángulo de disparo de los tiristores, permite obtener arranques y paradas suaves.

Con el ajuste adecuado de las variables, el torque (par) producido es ajustado a la necesidad de la carga, garantizando, de este modo, que la corriente solicitada sea la mínima necesaria para el arranque.

Las **Soft-Starters WEG**, serie SSW-06 microprocesada son totalmente digitales, son productos dotados de tecnología de punta y fueran proyectadas para garantizar el mejor desempeño en el arranque y en la parada de motores de inducción, presentándose como una solución completa y de bajo costo.

La interface Hombre Máquina permite fácil ajuste de los parámetros facilitando la puesta en marcha y la operación. La función incorporada "Pump Control" permite un control eficaz sobre bombas, evitando de este modo el "Golpe de Ariete".



VENTAJAS ADICIONALES

- -Protección electrónica integral del motor;
- -Relé térmico electrónico incorporado;
- -Interface Hombre Máquina destacable con doble display (LED /LCD);
- -Función "Kick Start" para arranque de cargas con elevado atrito estático;
- -Función "Pump Control" para control inteligente de sistemas de bombeo:
- -Evita el "Golpe de Ariete" en bombas;
- -Limitación de los picos de corrientes en la red;
- -Limitación de las caídas de tensión en el arranque;
- -Tensión universal (220 a 575 Vac);
- -Fuente de alimentación de la electrónica del tipo conmutada con filtro EMC (90 a 250 Vca);
- -By-Pass incorporado en la Soft-Starter (85 a 365A), proporcionando reducción del tamaño y ahorro de energía;
- -Monitoreo de la tensión de la electrónica, posibilitando hacer el back-up de los valores de i x t (imagen térmica);
- -Protección por desbalanceamiento de tensión y de corriente;
- -Protección de sub / sobre tensión y corriente;
- -Entrada para PTC del motor;
- -Eliminación de choques mecánicos
- -Reducción acentuada de los esfuerzos sobre los acoplamientos y dispositivos de transmisión (reductores, poleas, engranajes, coreas, etc);
- -Aumento de la vida útil del motor y de los equipamientos mecánicos de la máquina accionada;
- -Posibilidad de partida de varios motores, topología en paralelo o en cascada;
- -Facilidad de operación, programación y mantenimiento vía interface hombre máquina;
- -Simplificación de la instalación eléctrica;
- -Puesta en marcha orientada:
- -Posibilidad de conexión estándar 3 cables o conexión dentro del delta del motor (6 cables);
- -Totalmente digital / Microprocesador RISC 32 bits;
- -Operación en ambientes hasta 55°C (sin reducción de corriente);
- -Certificaciones Internacionales IRAM, C-Tick, UL, cUL y CE (en fase de aprobación).


PRINCIPALES APLICACIONES

- -Bombas Centrifugas / Alternativas (Saneamiento / Irrigación / Prospección de Petróleo);
- ·Ventiladores / Extractores de Aire / Sopladores;
- ·Compresores de Aire, Refrigeración (Tornillo / Pistón)
- ·Mezcladores / Aireadoras
- ·Centrifugas
- ·Moledores
- ·Picador de Madera
- ·Refinadores de Papel
- ·Hornos Rotativos
- ·Sierras y Aplanadoras (Madera)
- ·Molinos (Bolas / Martillo)
- ·Cintas Transportadoras:
 - -Corea / Cintas / Corrientes
 - -Mesas de Rolos
 - -Monovías / Norias
 - -Escaleras Mecánicas
 - -Cintas de Equipaje (Aeropuertos)
 - -Líneas de Embotellamiento

COMPARATIVO ENTRE METODOS DE ARRANQUE

INTERFACE HOMBRE MAQUINA





Interface Inteligente

Interface de operación inteligente con doble display, LED ´s (7 segmentos) y LCD (2 líneas de 16 caracteres), que permite óptima visualización a lejos distancias, a demás de incorporar una descripción detallada de todos los parámetros y mensajes vía display LCD alfanumérico.

Idioma Elegible

La interface de operación inteligente permite todavía que el usuario del producto elija, para su mejor conforto el idioma a ser utilizado para la programación, lectura y presentación de los parámetros y mensajes alfanuméricos a través del display LCD (cristal líquido).


La alta capacidad de hardware y software del producto proporciona al usuario varias opciones de idiomas, tales como: español, portugués, ingles y alemán, de modo a adecuarse a cualquiera usuario en todo el mundo.

Función Copy

La interface inteligente también incorpora la función "Copy", a cual permite copiar la parametrización de una "Soft-Starter" para otras, posibilitando rapidez, confiabilidad y repetibilidad de programación en aplicaciones de máquinas de fabricación seriada.



FUNCION DEL TECLADO



Interface Hombre Máquina Remota

Para operación remota en la puerta del tablero o consola de la máquina.

- Habilita la Soft-Starter a través del teclado
- Deshabilita la Soft-Starter; Reseteo de los errores en la Soft-Starter
- ncrementa el número o el valor del parámetro
- Decrementa el número o el valor del parámetro
- Selecciona (conmuta) display entre el número del parámetro y su valor (posición / contenido), para programación.
- Cuando presionada realiza la función JOG (impulso momentáneo de velocidad).
- Cambia el sentido de giro del motor, conmutando entre el sentido horario y antihorario (con circuito externo adicional).
- Selecciona el modo de operación de la Soft-Starter, definiendo la origen de los comandos / referencia, pudendo ser de modo Local o Remota.


ACCESORIOS Y PERIFERICOS

Cables con longitudes (X) de 1; 2; 3; 5; 7.5m. Cables especiales con longitud superior solamente con consulta a WEG.




TIPOS DE CONEXION (SOFT-STARTER \rightarrow MOTOR)

Padrón (3 cables)



Dentro del Delta del Motor (6cables)




Soft-Starter dentro del Delta del Motor

MOTOR	Conexión 6 Cables			
220 / 380V	220V			
380 / 660V	380V			
440 / 760V	440V			
575V	575V			
220 / 380 / 440 / 760V	220 / 440V			

Importante:

- 1- En la conexión padrón (3 cables) el motor puede ser conectado tanto en conexión estrella o triángulo
- 2- Para una misma potencia del motor, en la conexión tipo dentro del delta del motor (6 cables), la Soft-Starter es 42% menor cuando comparada con la Soft-Starter necesaria en la conexión tipo padrón (3 cables). Con la Soft-Starter en conexión dentro del delta del motor, se puede accionar un motor de potencia 73% mayor de que en la conexión tipo padrón (3 cables)
- 3- Durante el arranque del motor la relación de corriente en relación a Soft-Starter es de 1,50. Sin embargo, en tensión plena, luego al arranque la relación de corriente es de 1,73.

FUNCIONES PRINCIPALES



Permite la aceleración y /o desaceleración suaves. En la aceleración ajustase también la tensión inicial. En la aceleración ajustase el escalón inicial de tensión. La aceleración suave evitará el "Golpe de Ariete" en sistemas de bombeo.


Tensión Refuerzo de torque (Booster)

Permite un pulso inicial de tensión que aplicado al motor proporciona un refuerzo del par (torque) en el arranque, necesario para cargas con elevado atrito estático.

PROTECCION SUB/SOBRECORRIENTE




Permite ajustar los límites de subcorriente y sobrecorriente para la completa protección del motor. La protección de subcorriente es ideal para aplicaciones en bombas a fin de evitar el funcionamiento a vacío. Solamente esta activa cuando la Soft-Starter esta en tensión plena.



By-Pass incorporado minimizando las perdidas de potencia y la disipación de calor en los tiristores, proporcionando reducción de espacio y contribuyendo para la economía de energía.

DIMENSIONES Y PESOS





SERIE	MECANICA	ANCHO "L" (mm)	ALTURA "H" (mm)	PROFUNDIDAD "P" (mm)	PESO (kg)
SSW 06	2	132	370	244	8,50
	3	223	440	278	18,60
	4	370	550	311	39,50



	SOFT-STARTE		OFT-STARTER MOTOR MÁXIMO APLICABLE						
Tensión de la	Modelo (tensión de comando: 90-250 Vca)	Inominal (A)	Tensión (V)	Conexión Están	` ,	Conexión Delta del Mo	Mecânica		
Red		Ta=050°C		ta=0 cv	50°C	Ta=0 cv)50°C	-	
	0085 T 2257 P S	85		30	22	60	45	2	
	0130 T 2257 P S	130	1 1	50	37	75	55	2	
	0170 T 2257 P S	170	1 1	60	45	125	90	3	
	0205 T 2257 P S	205	220	75	55	150	110	3	
>	0255 T 2257 P S	255	220	100	75	175	130	4	
75	0312 T 2257 P S	312	1 1	125	90	200	150	4	
2	0365 T 2257 P S	365	1 1	150	110	250	185	4	
8	0085 T 2257 P S	85		60	45	100	75	2	
<u>*</u>	0130 T 2257 P S	130	1 1	75	55	150	110	2	
99	0170 T 2257 P S	170	1 1	125	90	200	150	3	
74	0205 T 2257 P S	205	380	150	110	250	185	3	
14	0255 T 2257 P S	255	1 I	175	130	300	220	4	
5/4	0312 T 2257 P S	312]	200	150	350	260	4	
===	0365 T 2257 P S	365	1 I	250	185	450	330	4	
74	0085 T 2257 P S	85		60	45	125	90	2	
<u>ë</u>	0130 T 2257 P S	130	1	100	75	175	130	2	
0/4	0170 T 2257 P S	170	1	125	90	200	150	3	
88	0205 T 2257 P S	205	440	150	110	300	220	3	
<u>~</u>	0255 T 2257 P S	255] [200	150	350	260	4	
24	0312 T 2257 P S	312		250	185	450	330	4	
%	0365 T 2257 P S	365		300	220	500	370	4	
33	0085 T 2257 P S	85		75	55	150	110	2	
<u>'</u>	0130 T 2257 P S	130] [90	90	200	150	2	
220/230/240/380/400/415/440/460/480/575	0170 T 2257 P S	170	575	130	130	300	220	3	
.,	0205 T 2257 P S	205] [150	150	350	260	3	
	0255 T 2257 P S	255] [185	185	450	330	4	
	0312 T 2257 P S	312	J l	220	220	550	400	4	
	0365 T 2257 P S	365	1 1	300	300	650	475	4	







MEC 02 MEC 03 MEC 04

7



ALIMENTACION	Tensión	220/230/240/380/400/415/440/460/480/575	V (+10%,-15%)						
	Frecuencia	50/60 Hz (+-10%)							
	Eletcrónica	Fuente conmutada con filtro EMC (90 - 250 Vca) / Ventilac	ión 110 o 220 V solamente para la mecánica 4						
GRADO DE PROTECCION	Gabinete Metálico	IP 00							
	Método	Variación de la tensión sobre la carga (motor de inducción	rtrifásico)						
CONTROL	Tipo de Alimentación	Fuente Conmutada							
	CPU	Microcontrolador RISC de 32 Bits							
REGIMEN DE ARRANQUE	Normal	300% (3x Inom.) durante 30 s para conexión 3 cables y durante 25 s para conexión 6 cables.							
(10 arranques / Hora)	Pesado	450% (4,5 x Inom.) durante 30 s con reducción de 33% en la Inom; 300% (3 x Inom.) durante 25 s para conexión 6							
ENTRADAS	Digitales	6 entradas programables aisladas (fotoacopladas): 24 Vcc							
SALIDAS	Relé	3 salidas programables 250 V / 2A (02 x NA) + (01 x NA +	F NF — Defecto).						
	Analógicas	1 Salida Programable (14 bits) 010Vcc							
		1 Salida Programable (14 bits) 020mA ó 420mA							
SEGURIDAD	Protecciones	Sobretensión	Falta de fase en la alimentación						
		Subtensión	Falta de fase en la salida (motor)						
		Subcorriente	Fallo en el tiristor						
		Sobrecorriente	Error en la CPU (Watchdog) Error de Programación						
		Sobrecarga en la salida (motor) – i² xt Sobretemperatura en los tiristores / disipador	Error de Comunicación Serial						
		Secuencia de fase invertida							
		Defecto externo	Error de auto diagnóstico Error de comunicación de la IHM – SSW06 – LCD						
		Contactor de By-pass abierto (modelos 85 a 365A)	Contactor de By-Pass cerrado (modelos de 85 a 365A						
		Sobrecorriente antes del By-Pass (modelos 85 a 365A)	Contactor de By-Pass cerrado (modeios de 65 a 5657						
		Sobrecorriente antes del By-Pass (modelos 85 a 365A) Sobrecorriente inmediata del By-Pass (modelos 85 a 365A)							
LINCIONES /	Standard (Padrón)	Interface Hombre Máquina incorporada (destacable) con							
UNCIONES /	Statiuatu (Paufon)	Clave de habilitación de programación	aobio diopiay, LLD + LOD (II IIVFOOVVOO - LOD)						
RECURSOS		Selección del idioma de la IHM-SSW06 – LCD: Portugués	Español Alemán Ingles						
		Selección para operación Local / Remoto	, Lopanoi, Aleman, myles						
		Auto diagnóstico de defecto							
		Función PUMP CONTROL (Protección contra "Golpe de A	riete" en hombas)						
		Función COPY (Soft-Starter '→ IHM o IHM '→ Soft-Starte							
			r) En estos modelos no es necesario usar contactor para el By-P						
		Interface Serial RS-232	errestos modelos no es necesario usar contactor para er by-r						
		Entrada para PTC del motor							
		Desbalanceamiento de corrientes entre fases							
		Desbalanceamiento de comentes entre lases Desbalanceamiento de tensión entre fases							
		Subcorriente antes del By-Pass							
		Sobrecorriente antes del By-Pass	000 F75V						
		Tensión nominal de la red programable :	220 575V						
		Tensión inicial (pedestal) programable :	2590% de la tensión nominal						
		Rampa de aceleración programable:	1999s						
		Rampa de desaceleración programable:	0FF, 2299s						
		Escalón de tensión en la desaceleración programable:	100 40% de la tensión nominal. OFF. 150500% de la corriente nominal del motor.						
		Limitación de corriente en la partida programable:	,						
		Sobrecorriente inmediata programable:	090% de la corriente nominal del motor						
		Tiempo de sobrecorriente inmediata programable:	OFF, 099s						
		Subcorriente inmediata programable:	099% de la corriente nominal del motor						
		Tiempo de subcorriente inmediata programable:	0FF, 199s						
		5.1.7	On, Off						
		Pulso de Torque en el arranque programable en	Nivel: 30 50% de la tensión Nominal.						
		tensión o corriente (KICK-START).	Nivel: 300 700% de la Inominal.						
		A de mand de amon	Duración: 110s						
		Auto reset de errores programables:	OFF, 10600s						
		Auto reset de la memoria térmica programable:							
		OFF, 1600s							
		Clase térmica de protección (sobrecarga del motor): 0 (i	naqtıva); 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45						
		Factor de Servicio del motor: 0 (inactiva); 0,81,50.							
	Opcionales	Cable para interconexión de la IHM remota – 1; 2; 3; 5 y 7,5 m (CAB-IHM-SSW6-X)							
		Interface Serial RS-485 (CSI-2)							
NTERFACE	Comando	Conecta, Desconecta / Reset y Parametrización (Programa	ación de funciones generales).						
HOMBRE – MAQUINA		Incrementa y decrementa parámetros o su contenido							
IHM-SSW06-LCD)	Supervisión (Lectura)	Corriente de Salida (Soft-Starter) – (% de la nominal)							
		Corriente de Salida (Motor) – (A)							
		Corriente de Salida (Motor) – (% de la nominal)							
		Frecuencia de Red de Alimentación (099,9 Hz)							
		Tensión de Red de Alimentación – (0999V)							
		Tensión de Salida – (0999V)							
		Potencia Activa Suministrada a Carga – (kW)							
		Potencia Aparente Suministrada a Carga – (kVA)							
		Estado de la Soft-Starter							
		Estado de las Entradas y Salidas Digitales y Analógicas							
		Estado de las Entradas y Salidas Digitales y Anaiogicas Cos ö de la Carga – (0,000,99)							
		Horas Energizado							
		Horas Energizado Horas Habilitado							
		Horas Habilitado Back-Up de los 4 Últimos Errores							
		Versión de Software de la Soft-Starter							
		Potencia Térmica del Motor – (0250)							
		Indicación de Corriente en cada Fase R-S-T							
	1	Indicación de Tensión de linea R-S / S-T / T- R							

CARACTERISTICAS TECNICAS



CONDICIONES	Temperatura	Temperatura: 055 °C (Modelos de 85 a 365A) en condiciones normales de corriente.						
AMBIENTALES	Humedad	Humedad: 2090% sin condensación						
	Altitud	Altitud: 01000 m, Condiciones normales de operación a						
		corriente nominal. 1000 4000m : Con reducción en la corriente de salida de 1% / 100 m, arriba de 1000 m						
TERMINACION	Color	Tapa: Gris Ultra fosco						
		Gabinete: Azul Ultra fosco						
CONFORMIDADES/	Seguridad	Norma UL508 – Equipamientos de Control Industrial						
NORMAS	Baja Tensión	Norma EN 60947-4-2; LVD 73/23/EEC – Directiva de Baja Tensión						
	EMC	EMC directiva 89 / 336 / EEC – Ambiente Industrial						
	UL (USA) / cUL (Canadá)	Underwriters Laboratorios Inc. – USA (en aprobación)						
	CE (Europa)	Certificado por ITS – UK (en aprobación)						
	IRAM (Argentina)	Instituto Argentino de Normalización (en aprobación)						
	C-Tick (Australia)	Australian Communications Authority (en aprobación)						

CODIFICACION

SSW06	0085	Т	2257	0P	0	00	SI	A1	DN	H1	S 3	Z
1	2	T 3	4	T 5	6	T	8	9	10	11	12	13

- 1 Arrancador Suave (Soft-Starter) WEG familia SSW-06
- 2 Corriente nominal de salida del Arrancador Suave 0085 = 85 A0130 = 130 A0170 = 170 A0205 = 205 A0255 = 255 A0312 = 312A0365 = 365 A
- 3 Alimentación de entrada del Arrancador Suave: T = trifásica
- 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 4 - Tensión de alimentación: 2257 = Rango 220 ... 575V 415 / 440 / 460 / 480 / 575 V
- 5 Idioma del manual del producto: P = Portugués;

E = Ingles;S = Español;G = Alemán.

- 6 Versión del producto: S = Standard;

0 = Con Opcionales

- 11 Hardware Especial:
 - 00 = Standard

7 - Grado de Protección:

00 = Standard (ver tabla de características técnicas)

12 - Software Especial: 00 = Standard

- 8 Interface Hombre Máquina (IHM):
 - 00 = Standard (con cable IHM de LED's + LCD)

SI = Sin IHM

13 - Fin del Código:

Z = Dígito indicativo de final de la codificación del producto

- q _ Tarjeta de expansión de funciones:
 - 00 = Standard:

A1 = Opcional con CSI-2 (RS485)

- 10 Tarjetas para redes de comunicación "FieldBus": 00 = Standard;
 - PD = Opcional con KFB-PD (Red Profibus DP)

DN = Opcional con KFB-DN (Red DeviceNet)

Ejemplos:

SSW06 0085 T 2257 E S Z SSW06 0255 T 2257 E 0 SI A1 P D Z